

Перед пуском
ВОДЫ НА МЕМБРАНУ
ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ
КАРТРИДЖ 10-15л
ВОДЫ !!!

ВХОД - КРАСН. ТРКА
СЛИВ - ЗЕРНАФ
ОСМОС - СИЧЛО

УДАЧИ!

